

PREMIÈRE JOURNÉE

Les _____ de _____ heures _____ à _____ heures _____

Observations de M⁽¹⁾


Mardi 05 Mars 2019 à 14h00 : Début de la fermeture. J. Fayolle
Qualité de l'eau

~~Le 05/11/2020 2019~~

Une station de pompage et un puits de captage se trouve aux alentours du petit ruisseau à l'usine.

Dans le cas, d'une eau millérale, Existe-t-il une procédure de repliement au niveau du captage et des installations électriques de la station de pompage
Risques: contamination par les sédiments, etc.

Bruno Liagre


11 Route de l'usine
58300 SOUY SUR LOIRE

Le 05/11/2019

Le SITA a implanté le puits de captage à 250 m au Nord de l'ancien batardeau de halage qui se trouve à l'intérieur des terres depuis de nombreuses années et hors du lit majeur de la Loire, même en cas de gros débordements.

Le sol sableux donne une bonne sécurité au regard d'une éventuelle contamination par des sédiments.

François Bouthaud,
Directeur de l'usine
sur Loire

Mardi 05 Mars 2019 à 14 heures 00 : Fin de la fermeture - 2 observations : le puits pour l'usine
J. Fayolle

⁽¹⁾ Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur.